



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR



PROTOCOLO DE PROCESSO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO

PSCIP Nº: 3169 /PREVENIR	Data início: 05/10/2017	Fase de análise: Projeto aguardando análise	
Dados do responsável pelo uso			
Razão Social / Responsável pelo Uso			
Clube Indaia			
Nome Fantasia			
Clube Indaia			
Razão Social / Proprietário			
Angelo Cezar Gimenez			
Endereço		Complemento	
Av. Indaia s/n			
Bairro	Município		
Jd. Florida	Dourados		
Responsável Técnico			
Razão Social / Proprietário		Registro profissional:	
Dirson Missio		2616/D - CREA	
Edificação			
Área total da propriedade:	306149.78 m²	Altura descendente:	4 metros
Área construída no interior do lote/propriedade:	9324.57 m²	Nº de pavimentos (incluindo térreo):	0 pavimentos
Área analisada:	9324.57 m²		
Base de análise:	Lei Estadual nº 4335/2013, exigências das Tabelas 5, 6A a 6M.5 e Tabela 7		
Ocupação			
Ocupação principal:	F-6 Clubes sociais e diversão		
Ocupação subsolo:	Não informado pelo Responsável Técnico		
Ocupação secundária:	Não informado pelo Responsável Técnico		
Medidas de segurança e riscos especiais			
Tipo de PSCIP		Situação do PSCIP	
1 - Edificações permanentes		Substituição	
Medidas de segurança:	Acesso de Viaturas, Alarme de incêndio, Brigada de Incêndio, Compartimentação Horizontal, Controle de Materiais de Acabamento e Revestimento (CMAR), Extintores de Incêndio, Hidrantes e mangotinhos, Iluminação de emergência, Plano de emergência, Saídas de Emergência para Edificações em Geral - NT11, Segurança Estrutural, Sinalização de emergência		
Riscos especiais:	Central GLP	Autenticação:	